



1- Jabalina 1/2" x 1000 con caja de inspección.

2 - Conductor p/ puesta a tierra. debe ser igual o mayor al utilizado para el conductor de fase.

3 - Caja p/ llaves termomagnéticas

4 - Caja de Medición (Monofasica o Trifasica)

**5 - Caño Galvanizado
Conexión Monofásica: 1 1/4"
Conexión Trifásica: 1 1/2"**

6 - Pipeta de Baquelita (idem al caño)

Nota: los conductores de Cobre que se colocan entre 3 y 4 deben tener una sección mínima de 4mm²

Línea Municipal